



Juin 2009

Ford Expedition 1997/2002, Lincoln Navigator 1999

Numéro de pièce :	ACDelco n° 22330M 88908259 N° d'origine : F85Z 8286 EA
Symptômes :	Impossibilité de dégager la durite inférieure du radiateur.
Cause probable de l'anomalie :	La patte sur la durite n'a pas été repliée pour dégager la durite du radiateur.
Mesure corrective :	Pour dégager la durite inférieure du radiateur, il faut insérer un tournevis pour replier la patte de la durite et permettre son dégagement du radiateur.

